

通州区石港镇睹史院村石新路东侧地块

土壤污染状况调查报告公示

项目名称：通州区石港镇睹史院村石新路东侧地块土壤污染状况调查项目

委托单位：南通市通州区石港镇睹史院村村民委员会

调查单位：江苏伟恒土壤治理科技有限公司



通州区石港镇睹史院村石新路东侧地块位于通州区石港镇睹史院村二十五组，地块占地面积约 142624.07 平方米（约 213.94 亩），地块东至跃进三河；南至石北中心东横河；西至石新路东侧混沟；北至农田与民宅。土地使用权人为南通市通州区石港镇睹史院村集体。地块 2013 年之前为农田、民宅、鱼塘以及无名道路，2013 年至今为农田、民宅、鱼塘、东集居点路以及无名道路。

根据《石港镇睹史院村睹史院新村村庄建设规划》，本次调查地块规划为村民住宅用地、村庄公共设施用地、村庄停车场用地、村庄绿地，其属于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地。

本次调查我单位根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）与《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）等相关要求，采用系统布点法（80 m×80 m）在本地块布设土壤快速检测点位。在调查点位采集土壤样品进行快速检测，采样深度设置在 0-0.2m 的杂填土层。本次调查共布设土壤采样点 30 个（含 1 个土壤对照点），

底泥采样点 4 个，共采集了 30 个土壤样品（含土壤对照点样品 1 个），4 个底泥样品。

根据现场快筛情况，本次调查土壤污染物检出含量与对照点快筛数据基本相当，与《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中建设用地第一类用地土壤污染风险筛选值以及深圳市地方标准《建设用地土壤污染风险筛选值和管制值》（DB4403/T 67-2020）中第一类用地筛选值相比，土壤和底泥快筛数据无异常。

本次通州区石港镇曙史院村石新路东侧地块土壤污染状况调查结果表明，本地块内及周围区域当前和历史上均无可能的污染源，该地块不属于污染地块，无需开展第二阶段调查，土壤污染状况调查活动可以结束，地块满足规划为村民住宅用地、村庄公共设施用地、村庄停车场用地、村庄绿地用途的土壤环境质量要求。

本次公示时间不少于 60 个工作日。公众对本项目有生态环境相关意见的，应当在本公告之日起 60 个工作日内提出。公示期间，对公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人须署真实姓名，单位须加盖公章。

联系人：杨旭

联系电话：15910898520

通讯地址：江苏省南通市开发区崇州大道 60 号 11A602