

二甲镇垞墩村综合服务中心地块土壤污染状况调查报告公示

项目名称：二甲镇垞墩村综合服务中心地块土壤污染状况调查项目

委托单位：南通市通州区二甲镇人民政府

调查单位：江苏伟恒土壤治理科技有限公司



二甲镇垞墩村综合服务中心地块位于南通市通州区二甲镇四甲河东侧、335省道北侧，地块占地面积约4715平方米(约7.07亩)，地块东至垞墩西路；南距335省道40m；西距四甲河38m；北至荒地。

本次调查地块规划为公共管理与公共服务用地(公共管理与公共服务用地：GB36600-2018中的第二类用地)。

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)规定要求，本次调查采用系统布点法(40m×40m)的方法进行布点，共布设土壤采样点7个(含土壤对照采样点1个)。

本次调查结果表明，二甲镇垞墩村综合服务中心地块不属于污染地块，地块满足规划为公共管理与公共服务用地用途的土壤环境质量要求。

本次公示时间不少于60个工作日。公众对本项目有生态环境相关意见的，应当在本公告之日起60个工作日内提出。公示期间，对

公示内容如有异议,请以书面形式反馈,个人须署真实姓名,单位须加盖公章。

联系人: 王伟熠

联系电话: 13023552752

通讯地址: 江苏省南通市开发区崇州大道 60 号 11A-602 室