

# 如东县掘港街道掘西村晨园北侧地块土壤污染状况调查报告公示

项目名称：如东县掘港街道掘西村晨园北侧地块土壤污染状况调查项目  
目

委托单位：如东县人民政府掘港街道办事处

调查单位：江苏伟恒土壤治理科技有限公司

如东县掘港街道掘西村晨园北侧地块位于江苏省南通市如东县

掘港街道掘西村黄山路东侧、晨园北侧，地块占地面积约 13078 平方米（约 19.617 亩），调查地块红线包含了北侧如东欢乐世界部分厕所和游玩设施（面积约 1470.55 平方米），实际后续建设不涉及北侧如东欢乐世界部分厕所和游玩设施，如东欢乐世界建立于 2018 年，当时由于时间较长，未取得相关批复，无相关处罚记录，本次由如东县掘港街道办事处进行带征，相关手续后续补充，现与本次调查报告一同提交审批。地块东至德邻路；南至鱼塘、农田、晨园建设工程；西距黄山路 45m；北至如东欢乐世界。

本次调查地块规划为居住用地（实际使用红线规划为居住用地，北侧如东欢乐世界部分厕所和游玩设施带征地规划为商业服务业用地）（居住用地：属于 GB36600-2018 中的第一类用地），因此调查地块整体按 GB36600-2018 中第一类用地标准进行评价。

根据《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019)和《建设用地土壤污染风险管控和修复监测技术导则》(HJ25.2-2019)规定要求，本次调查采用系统布点法（40m×40m）的方法进行布点，共布设土壤表层采样点 6 个(含土壤对照采样点 1 个)，土壤深层采样



点2个，地表水采样点3个，补充了1次验证性调查，布设土壤采样点1个，采样深度6m，共送检土壤样品5个(含1个平行样)；共布设底泥采样点3个，共送检底泥样品4个(含1个平行样)；共布设地下水监测井4个(含对照采样点1个)，井深6m，共采集并送检地下水样品5个(含1个平行样)。

本次如东县掘港街道掘西村晨园北侧地块土壤污染状况调查结果表明，本地块内及周边区域土壤和地下水环境质量较好，地块及周边当前和历史无可能的污染源，土壤污染状况调查活动可以结束，地块满足规划为居住用地用途的土壤环境质量要求。

本次公示时间不少于60个工作日。公众对本项目有生态环境相关意见的，应当在本公告之日起60个工作日内提出。公示期间，对公示内容如有异议，请以书面形式反馈，个人须署真实姓名，单位须加盖公章。

联系人：王伟熠

联系电话：13023552752

通讯地址：江苏省南通市开发区崇州大道60号11A602室